

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Renault	Captur	VF1RJB00166009133	10/09/2020	137655

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-01-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE	1
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	150 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------