

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia | SANDERO | UU15SDL1C58418248 | 04/09/2017 | 60400 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-01-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|