

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1RJB00965245289 | 27/02/2020 | 39833       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 31-12-2025

| OPÉRATIONS                                  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---|-------------|