



 aramisauto

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle   | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|----------|-------------------|------------|-------------|
| Hyundai | SANTA FE | KMHSW81XBGU643673 | 20/06/2016 | 92837       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 06-01-2026**

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                   |
|                                   |                   |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2028**