



## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00872082560	30/05/2024	1142

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 06-01-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2028**