

# Attestation Travaux



Date : 13/02/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBA71AC0605R10555		58856

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 5,5 litres 0W30	1
Remplacement filtre à huile - REF OE672/9	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>	Tous les 25000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

<b>REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :</b>	Inexistant
---------------------------------------	------------

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	31/10/2024
-----------------------------	------------

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT