

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJE812DNJ063867	26/11/2021	74660

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
----------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
--------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	26/11/2025
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	