Attestation Travaux



Date : 11/03/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJC812DNJ024641	11/06/2021	43349

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air	1
Remplacement filtre à huile - REF 263502M000	1
Remplacement courroie d'accessoires	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1
Remplacement filtre à huile	1
Remplacement filtre d'habitacle - REF 1987435160	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE: Tous les 15000 km / 1 an

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE:

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 05/03/2027