

Attestation Travaux



Date : 20/03/2025

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| HYUNDAI | KONA | KMHK3817GKU336762 | 25/09/2019 | 73903 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Remplacement batterie | 1 |
| Vidange : 4,4 litres 0W30 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF J1310520 | 1 |
| Remplacement filtre à carburant - REF ADBP230045 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 30000 km / 2 ans

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Tous les 240000 km

CONTRÔLE TECHNIQUE : 25/06/2023
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*