# Attestation Travaux

Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | WBA71AD0205R17159 | 03/02/2020 | 44982 |

## Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Remplacement batterie | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| **VIDANGE + FILTRE A HUILE :** | Tous les 30000 km / 1 an |

| | |
|---|---|
| **REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** | Inexistant |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 03/02/2024 |