# Attestation Travaux

Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | IONIQ | KMHM541C1PA025038 | 20/07/2023 | 11195 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| 200 points de contrôle | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE + FILTRE A HUILE :** | Tous les 15000 km / 1 an |

| | |
|---|---|
| **REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** | Inexistant |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 20/07/2027 |