Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Volkswagen	POLO	WVWZZZAWZPU004987	13/11/2022	22 253

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Juin 2025

Opérations	Quantité
REVISION (4.0 L AVL 0W20 FILTRES HUILE POLLEN)	1
2 PNEUS 185/65 R15 92V	1
PLAQUETTES AV	1