

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :**VIN : SJNFAAJ11U2769560****Km : 100.692 km****Détail :**

Filtre à huile (MANN hu618y)

Filtre à air (JAPANPATRS FA160S)

Filtre anti-pollen (FILTRON k1355)

Filtre à carburant (cartouche) (UFI 5551700)

Huile moteur

Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, huile de frein)

Remplacement nécessaire selon le constructeur automobile

Remplacement non nécessaire - réserve suffisante

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie