

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

VIN : W0V7H9EJ4N4374114

Km :32.339 km

Détail :

Filtre à huile (MANN HU7032Z)

Filtre à air (. FA0600S)

Filtre anti-pollen (. k1408)

Filtre à carburant (cartouche) (PURFLUX C875)

Huile moteur

Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, huile de frein)

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie