

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | Tiguan | WVGZZZ5NZLW300408 | 29/08/2019 | 148628      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 12-01-2026

| OPÉRATIONS                                  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT           | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION    | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT          | 1        |
| VIDANGE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE       | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 210 000 kms OU 10 ans |
|  |                       |
|  |                       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|