

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | Polo   | WVWZZZAWZLY036239 | 27/02/2020 | 39073       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 12-01-2026

| OPÉRATIONS                             | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT     | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE   | 2        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|