

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---------|-----------------|-------------------|------------|-------------|------|
| Peugeot | 2008 ELECTRIQUE | VR3UKZKXZPJ581080 | 30/06/2023 | 46966 | 98% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-01-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2027