

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Seat   | IBIZA  | VSSZZZ6JZHR134914 | 12/06/2017 | 82553       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 13-01-2026

| OPÉRATIONS                            | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans    |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|