

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| Skoda | OCTAVIA COMBI | TMBJR7NX5LY011591 | 10/03/2021 | 130275 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 16-01-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| ENTRETIENS PREC : Bougies Allumage, Filtre Air a 118179 Kms le 06/08/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Courroie Distrib. tous les : | 180 000 km ou 7 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|