

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZKJZJR120298	20/02/2018	89540

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-01-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
ENTRETIENS PREC : Filtre Air a 51057 Kms le 25/01/2022	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	180 000 km ou 7 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------