



aramisauto

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Skoda | Kodiaq | TMBJJ7NS6L8041517 | 26/10/2020 | 97648 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 23-01-2026

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 120 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2028**