

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJ3817HLJ098340	22/06/2020	75709

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-01-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------