

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Citroën | C3 Aircross | VF72RHNS1N4391919 | 23/12/2022 | 26060 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 02-02-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2026 |
|---|-------------|