



## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Skoda  | KAMIQ  | TMBGR6NW8M3050623 | 03/11/2021 | 57330       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 23-01-2026**

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans  |
| Courroie Distrib. tous les :      | 180 000 km ou 7 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT **2028**