

## Attestation Travaux

### ÉLECTRIQUE

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage | SOH* |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|------|
| Citroën | C3     | VR7CBZYA3ST072382 | 12/05/2025 | 4745        | 93%  |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 19-02-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|------------|----------|
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2029