

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 28/01/2026 à 06:23 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c0923787ec3.pdf>



## Mercedes GLC 300de 4Matic <sup>(1)</sup>

VIN : W1N2539111F841320

Date de mise en circulation : 10/09/2020

Kilométrage : 112 016 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### Etat de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

23,81 kWh / 24,8 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

- UsageId urbain
- UsageId autoroute
- UsageId mixte

☀ Été (25°C)

145 - 161 km

117 - 129 km

134 - 148 km

🌙 Hiver (0°C)

114 - 126 km

98 - 108 km

107 - 119 km

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.