

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| DS | DS3 CROSSBACK | VRIURHNKKLWO24326 | 14/10/2020 | 64719 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-02-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REEMPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REEMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|