

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Cupra	FORMENTOR	VSSZZZKM6PRO21215	21/11/2022	60285

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 22-09-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE MOTEUR EFFECTUEE A 46115 KMS LE 11/06/2026	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
VIDANGE BOITE AUTOMATIQUE FAITE LE : 11/06/2026 à 46115 Kms	1
ENTRETIENS PREC : Bougies Allumage a 46115 Kms le 11/06/2026	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------