

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Peugeot | 108    | VF3PSCFBDJR208671 | 15/10/2018 | 46445       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-02-2026**

| OPÉRATIONS                                  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE      | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE             | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT          | 2        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 15 000 km OU 1 an |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                   |
|  |                   |
|  |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|