

Certificat batterie

Date du diagnostic : 05/02/2026 à 09:29 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c1d6afc5008.pdf>



Hyundai Kona ⁽¹⁾

VIN : TMAK581GFMJ025312

Date de mise en circulation : 24/12/2020

Kilométrage : 58 546 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

Etat de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

64 kWh / 64 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

- ⌚ Usage urbain
- ⌚ Usage autoroute
- ⌚ Usage mixte

☀ Été (25°C)

513 - 567 km

371 - 411 km

460 - 508 km

🌙 Hiver (0°C)

392 - 434 km

320 - 354 km

371 - 410 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.