aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C5 Aircross | VR7ARHNSJKL023108 | 27/02/2019 | 114445 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 21-05-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| ENTRETIENS PREC : Bougies Allumage, Filtre Air a 106173 Kms le 04/09/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 25 000 km OU 1 an |
| **Courroie Distrib. tous les :** | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |