

Certificat batterie

Date du diagnostic : 16/02/2026 à 16:47 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cba3ed5d372.pdf>



Mazda MX-30 ⁽¹⁾


VIN : JMZDR1WBJ00120119

Date de mise en circulation : 30/11/2021

Kilométrage : 32 838 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

27,79 kWh / 30 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	207 - 229 km	157 - 173 km
📍 Usage autoroute	133 - 147 km	114 - 126 km
📍 Usage mixte	176 - 194 km	141 - 155 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.