

Certificat batterie

Date du diagnostic : 13/02/2026 à 16:13 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c313c47b970.pdf>



Cupra Born Batterie L ⁽¹⁾

VIN : VSSZZZK10PP020353

Date de mise en circulation : 11/05/2023

Kilométrage : 42 736 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

53,94 kWh / 58 kWh

Nombre de cycles

187

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	374 - 414 km	285 - 315 km
📍 Usage autoroute	285 - 315 km	245 - 271 km
📍 Usage mixte	342 - 378 km	276 - 305 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.