

Certificat batterie

Date du diagnostic : 20/02/2026 à 07:31 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c7c1b8b53c1.pdf>



Dacia Spring ⁽¹⁾


VIN : UU1DBG008NU1H0412

Date de mise en circulation : 11/05/2023

Kilométrage : 43 180 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

24,92 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

252 - 278 km

🌨 Hiver (0°C)

173 - 191 km

📍 Usage autoroute

145 - 161 km

126 - 140 km

📍 Usage mixte

202 - 224 km

157 - 173 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.