

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Suzuki | Swift | JSAAZC33S00103403 | 27/06/2019 | 122610 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 18-02-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE | 1 |
| VIDANGE BOITE DE VITESSES MECANIQUE | 1 |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | 1 |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Chaine Distrib. : | |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|