

Certificat batterie

Date du diagnostic : 02/03/2026 à 08:12 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cb9b252f819.pdf>



Hyundai Kona ⁽¹⁾


VIN : TMAK281GFNJ053815

Date de mise en circulation : 14/04/2022

Kilométrage : 104 111 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

63,17 kWh / 64 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

506 - 560 km

🌨 Hiver (0°C)

387 - 427 km

📍 Usage autoroute

367 - 405 km

315 - 349 km

📍 Usage mixte

453 - 501 km

366 - 404 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.