

## Attestation Travaux

### ÉLECTRIQUE

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage | SOH* |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|------|
| Citroën | DS3    | VR1UJZKWZPW067190 | 19/07/2023 | 41375       | 95%  |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 25-02-2026

| OPÉRATIONS                         | QUANTITÉ |
|------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN       | 1        |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Chaine Distrib. : |  |
|                   |  |
|                   |  |
|                   |  |

#### CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2027