

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJ3817GLJ955578	02/10/2019	98906

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-02-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
VIDANGE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant A 54769 Kms LE 02/02/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	240 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------