

Certificat batterie

Date du diagnostic : 11/03/2026 à 14:48 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c0b9db94450.pdf>



Opel Frontera ⁽¹⁾

VIN : VXKCMZYA0ST053539

Kilométrage : 6 050 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

43,56 kWh / 44 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	324 - 358 km	242 - 268 km
📍 Usage autoroute	229 - 253 km	198 - 218 km
📍 Usage mixte	286 - 316 km	229 - 253 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.