

Certificat batterie

Date du diagnostic : 05/03/2026 à 20:26 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8936051595.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch

VIN : WBA71AB0005T60187

Date de mise en circulation : 17/06/2021

Kilométrage : 78 655 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

8,27 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2021

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

52 - 58 km

🌨 Hiver (0°C)

40 - 44 km

📍 Usage autoroute

36 - 40 km

29 - 33 km

📍 Usage mixte

47 - 51 km

34 - 38 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.