

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU15SDKJM57676810	10/08/2017	23590

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 19-03-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	120 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------