

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220665147470	15/06/2020	43204

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-03-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------