

## Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | TAIGO  | WVGZZZCSZNY057820 | 07/10/2022 | 113829      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 30-03-2026

| OPÉRATIONS                                  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT      | 2        |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR           | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans  |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 180 000 km ou 7 ans |
|  |                     |
|  |                     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2026</b> |
|---|-------------|