

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage	SOH*
BMW	IX	WBY11CFO3OCJO9124	23/11/2021	45765	97%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
ENTRETIENS PREC : Liquide de frein a 45572 Kms le 13/03/2026	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 08/06/2026 à 06:43 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ce4de0eed41.pdf>




BMW iX xDrive40

VIN : WBY11CF030CJ09124

Date de mise en circulation : 23/11/2021

Kilométrage : 45 757 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

69,54 kWh / 71 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/07/2025

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

☀ Été (0)

❄ Hiver (0)

📍 Usage urbain

370 - 408 km

293 - 323 km

📍 Usage autoroute

295 - 326 km

247 - 273 km

📍 Usage mixte

345 - 381 km

279 - 309 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.