aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | IX | WBY11CF030CJ09124 | 23/11/2021 | 45765 | 97% |

**SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-06-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| ENTRETIENS PREC : Liquide de frein a 45572 Kms le 13/03/2026 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| Chaine Distrib. : | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| CONTRÔLE TECHNIQUE :<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|---|