aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 208 ELECTRIQUE | VR3UHZKXZNT031349 | 29/03/2022 | 68280 | 90% |

**SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 30-03-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| RECHARGE CLIMATISATION | 1 |
| REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |