

## Attestation Travaux

### ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage | SOH* |
|--------|---------|-------------------|------------|-------------|------|
| TESLA  | MODEL Y | LRWYGCEKOPC539444 | 08/12/2022 | 64087       | 93%  |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 25-03-2026

| OPÉRATIONS                    | QUANTITÉ |
|-------------------------------|----------|
| RECHARGE CLIMATISATION        | 1        |
| REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1        |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |
|                               |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

#### CONTRÔLE TECHNIQUE :

Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2026