

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	Kona	KMHK3811AKU186022	16/10/2018	46510

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-03-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>Chaine Distrib. :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------