

Certificat batterie

Date du diagnostic : 20/03/2026 à 14:37 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c0ce648f607.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch

VIN : WBA71AB0705V14572

Date de mise en circulation : 06/05/2022

Kilométrage : 101 665 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

7,74 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2021

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	49 - 55 km	37 - 41 km
📍 Usage autoroute	34 - 38 km	29 - 32 km
📍 Usage mixte	45 - 49 km	31 - 35 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.