

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1BSDBLK44837327	28/03/2011	100085

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 31-03-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	160 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------